

スーパーカブ 50/50PRO(JBH-AA04)
スーパーカブ 110/110PRO(EBJ-JA10)
CROSS CUB(EBJ-JA10)

ご愛用のお客様へ

フューエルポンプユニット Assy セット交換
「改善対策」実施のご案内(無償修理)


■ 不具合事象

燃料ポンプ内の樹脂製インレットカバーの材質が不適切なため、製造時に使用した試験油に長時間浸漬されると、使用過程において、当該インレットカバーが膨張し、インペラと干渉することがあります。そのため、干渉部の抵抗が大きくなり、干渉部から生じた磨耗粉がインレットカバーとインペラ間に噛み込むと、最悪の場合、燃料ポンプが停止してエンストし、再始動できなくなるおそれがあります。

■ 改善の内容

全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換いたします。

■ 不具合発生箇所



修理をお受けいただく際には、メンテナンスノートをご持参いただきますようお願いいたします。
ご案内の内容で不明な点がございましたら、最寄りの Honda 二輪車正規取扱店までお問い合わせください。

Honda 車の安全確保と品質向上に一層努力する所存でございますので、今後ともご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

■ 各種お問い合わせ窓口

Honda 二輪車正規取扱店に関するお問い合わせや最寄店舗案内をご希望の方はこちらへ
「Honda 市場措置コールセンター」

フリーダイヤル : 0120-262-182 (受付時間: 9:30~17:30)

製品に対するお問い合わせやその他ご意見ご要望等はこちらへ
「お客様相談センター」

フリーダイヤル : 0120-086819 (受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00)

本田技研工業株式会社

〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号

リコール等情報ホームページ <http://www.honda.co.jp/recall/>